

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92150423

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 30/08/2024 Contrôle technique périodique 24014338 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation		de 1ère mise n circulation					
838 ZT 30 (F)	17/10/2007	13	3/01/2005					
Marque	Désignation commerciale							
HYUNDAI	GETZ							
(1) N° dans la série du type	oe (VIN) (5) Catégorie internationale Genre							
KMHBT31WP5U08	6381 N	<i>I</i> 11	VP					
Type / CNIT			Energie					
MHY5	GO							

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement

défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou

gâches détériorées AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 07/12/2018: 131262 km / 03/12/2020: 144778 km / 07/12/2022: 154066 km / 16/12/2022 : 154150 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 160520

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

838 ZT 30

CT:29/10/2024

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : KMHBT31WP5U086381

N° D'IMPRIMÉ: T92150423

S084T149 24014338 XXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES									
	AVANT			ARRIERE					
	G		D	G		D			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			0 %				
Forces verticales :	762 daN		428 daN						
Frein de service									
Forces de freinage :	275 daN		280 daN	167 daN		167 daN			
Déséquilibre (<20%):		2 %			0 %				
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN		280 daN	167 daN		167 daN			
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %									

+2.0 %

+0.4 %