



F062824059 N° d'imprimé :

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE 01/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24025351

#### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE:

HDF CT

(3) COORDONNÉES:

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

**59113 SECLIN** 03.20.62.83.35

### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM: non renseignés Nº D'AGREMENT: 062D1281

SIGNATURE:

# IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

CC-568-EP (F)

02-03-2012

02-03-2012

Désignation commerciale

MERCEDES BENZ

**SPRINTER** 

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WDB9062531N493692

N<sub>1</sub>

CTTE

Type/CNIT

Energie

G0513DE37P

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures

COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue 1.1.6.c.2.

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(réglage incorrect)

COLONNE ET AMÓRTISSEURS DE DIRECTION : Raccord souple 2.2.2.c.2. détérioré

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (G,D)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVG)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la

gauche (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0087 P2453 P2BAC

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/02/2019:100384 Km / 31/01/2020:117772 Km / 29/01/2021:131045 Km / 13/05/2022:144221 Km / 04/05/2023:156034 Km /

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

167972

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AvD MESURES Αv

-3.6m/kmRipage (-8 à + 8 m/km)

Dissymétrie suspension (≤30%)

13% 51%

1429daN Forces verticales

1258daN

ArD

Frein de service

477daN 467daN 482daN 591daN Forces de freinage 38

Déséquilibre (<20%)

482daN

477daN 467daN

Force de freinage (efficacité) 591daN 75% Taux d'efficacité (≥50%) Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)

27%

Feux croisement (-3.0% à -0.5%)

G:-1.5%D:-1.2% CT RG VL 061 850 001 - 02/24