

N° d'imprimé : **D** 127302719

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE 24054355 04/11/2024 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S059D342 Nº D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE: MULTICARS

(3) COORDONNÉES: 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél: 03 20 94 94 94

059D1698

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT : SIGNATURE :

Fax:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ere mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

DE-628-LS(F)

31/03/2014

31/03/2014

Marque

Désignation commerciale

TVFCO

35C JPM

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC359300D521018

CTTE

Type/CNIT

N10VECCT1840234

Énerale GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissairepriseur ou un huissier de justice

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AV, AR

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV

4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement :

4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD

7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement :

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27.02.2024: 176 159 km / 28.02.2023: 164 000 km / 17.03.2022: 131 455 km 24.03.2021: 113 544 km / 10.04.2020: 97 064 km / 27.03.2019:

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180618

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE

532 daN 443 daN

415 daN

D -0.8 m/km Ripage (-8 à +8 m/km): 2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%): 13 % 1406 daN 1205 daN Forces verticales: Frein de service 546 daN 532 daN 443 daN 415 daN Forces de freinage (déséquilibre) : 3 % Déséquilibre (< 20%):

C1: < 0.10 C2: < 0.10

546 daN Forces de freinage (efficacité) :

Taux d'efficacité globale (≥ 50%): 74 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %

Opacité des fumées (0.53m⁻¹):

Émissions à l'échappement

-1.3 % Feux de croisement (-0.5% à -3%): -1.6 %