

N° d'imprimé : D 127690515

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S059D342

(9) RAISON SOCIALE: MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél: 03 20 94 94 94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

059D1698

Nº D'AGRÉMENT: SIGNATURE:

Fax:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise en circulation

ED-756-HD(F)

09/05/2022

23/06/2016

Marque

Désignation commerciale

GSR

35S11

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC1357205089910

VASP

Type/CNIT

Énergie

N10BDBVS000K157

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42476

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

22/11/2024

24054653

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S):

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances

dangereuses : C

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S):

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé : G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 36 432 km / 28.04.2022:

41 269 km / 21.04.2023: 30 649 km / 22.04.2020: 26 522 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D

Ripage (-8 à +8 m/km):

-5.2 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%):

1%

1 %

Forces verticales:

1266 daN

2015 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

476 daN 486 daN 575 daN

Déséquilibre (< 20%):

3 %

1 %

Forces de freinage (efficacité):

476 daN

486 daN 571 daN

575 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%): 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.52m⁻¹): C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0.5% à -3%):

+2.0 %

+2.0 %