



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE F064622836

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508

- (9) RAISON SOCIALE:
- HDF CT
- (3) COORDONNÉES:

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT: 062D1281

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

ET-404-JP (F)

15-01-2018

15-01-2018

Marque

Désignation commerciale

N₁

PEUGEOT

BOXER

(1) Nº dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

CTTE

VF3YC2MFB12G16900 Type/CNIT

Énergie

GO

N10PGTCT064P196

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25027515

Défaillances majeures

4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD)

RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAOUE 4.7.1.b.1. D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/03/2022:82089 Km / 15/03/2022:82107 Km / 13/03/2023:93303 Km / 26/01/2024:110026 Km/

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132946

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AvD

-2.5m/kmRipage (-8 à + 8 m/km)

5% 68 Dissymétrie suspension (≤30%)

Av

1312daN 876daN Forces verticales

Frein de service

MESURES

319daN 499daN 343daN 479daN Forces de freinage Déséquilibre (<20%)

319daN Force de freinage (efficacité) 479daN 499daN 343daN 74%

Taux d'efficacité (≥50%) 20% Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)

D:-1.1% Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.7%D:+2.0% Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:+2.0%

ArD