

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLETECHNIQUE **VOLONTAIRE**

N° d'imprimé: F001374597

EXEMPLAIRE REM

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE 19/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL 6575

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT: S059F508

RAISON SOCIAL:

HDF CT

ADRESSE: 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN 03.20.62.83.35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGREMENT: 059Z1600

SIGNATURE:



TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE MERCIER

ADRESSE: 71 AVN DE FLANDRE

59700 MARCQ EN BAROEUL

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1993

Défaillances majeures 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhic

permettant pas la vérification des points de contrôle 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation

de croisement n'est pas dans les limites prescrites pa

exigences (G,D) 8.2.22.e.20PACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'écha

Défaillances mineures 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré (AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

8.2.22.d.10PACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnen

témoin OBD

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un

commissaire-priseur ou un huissier de justice

AVD ArG MESURES AVG Frein de service Déséquilibre 478 370 480 Force 478 370 480 Force roue/roue 60 Taux Frein de stat. 305 Force

21 Taux 2813 1514 Pesée du véhicule Suspension 58 83 58 Efficacité

-1.5 Dérive Feux de croisement +1.8

Dissymétrie

Feux de brouillard +2.0