

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

LIEVIN  
11 rue Léon Blum  
62800 LIEVIN France  
Téléphone : 03 21 44 99 00  
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

**A l'attention de M. SAADAoui Sofian**

MERCIER

Copie à M. DELOBEL

## Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE  
IRION DFQ 100/14/35 N° 736891 N° JC100



**Intervention du 15/01/2025**

**Coordonnées du site :**  
**Nom du site :** MERCIER

**Lieu d'intervention :**  
RUE D'AVELIN  
59175 VENDEVILLE

**Numéro d'affaire :** 20481430  
**Référence du rapport :** 380620086.3.R  
**Rédigé le :** 15/01/2025  
**Par :** Cédric DUFOUR  
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**  
Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

*Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque (\*) ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

## Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

*Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.*

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

## Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

### CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER VENDEVILLE  
Marque: IRION Type: DFQ 100/14/35 n°série: 736891 n°interne: JC100

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER

## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 1 : CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE

N° interne : JC100

Localisation : MERCIER VENDEVILLE

Marque : IRION

Type : DFQ 100/14/35

N° de série : 736891

Année de fabrication : 2006

Point vérifié	Actions à entreprendre
A.17- Rapports de vérification	<b>Placer sur l'appareil l'historique des vérifications effectuées.</b>
Code Obs. : CD/150125/112346/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
3.8- Guidages - galets - butées - chariot - patin	<b>Vous assurer auprès du constructeur du caractère admissible des jeux constatés sur l'appareil.</b>
Code Obs. : CD/150125/112141/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
3.10- Mât	<b>Réduire le jeu entre les différents éléments de mât.</b>
Code Obs. : CD/150125/112423/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
6.2c- Phare(s) de travail	<b>Remettre en état les feux de travail</b>
Code Obs. : CD/150125/112452/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
8.1- Mise en marche / Arrêt normal	<b>Assurer le bon fonctionnement des organes de service. (compensation du châssis inefficace)</b>
Code Obs. : CD/150125/114609/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
9.2- Dispositifs de préhension	<b>Refixer la glissière gauche du dispositif d'avancement du mat</b>
Code Obs. : CD/150125/114722/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



Aucune image  
disponible

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
9.2- Dispositifs de préhension	<b>Remettre en état le dispositif de préhension. (fourches soudées au tablier)</b>
<i>Code Obs. :</i> CD/150125/114010/0	<i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
9.4b- Suspentes chaines	<b>Remplacer la chaine dont l'allongement est supérieur à 3 %.</b>
<i>Code Obs. :</i> CD/150125/114054/0	<i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>
12- Charges et essais	<b>Les essais n'ont pas été effectués. Il conviendra d'effectuer les essais avec la charge correspondante à la CMU avant toute utilisation de l'appareil.</b>
<i>Code Obs. :</i> CD/150125/111949/1	<i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 15/01/2025 <b>NOUVEAU</b>

<b>Fiche N°1</b>	<b>CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE</b>	N° série : 736891
	Marque : IRION	N° interne : JC100

	Type : DFQ 100/14/35	Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
	Année de fabrication : 2006	
	Localisation : MERCIER VENDEVILLE	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. DELOBEL Frédéric

**✘ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

### Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

### Caractéristiques

Energie(s) : <b>Hydraulique, Thermique</b>	Carburant : <b>Gazole</b>
Ensemble d'élévation : <b>mât triple</b>	Tablier : <b>à déplacement latéral</b>
Compteur horaire : <b>17147</b>	Marquage Constructeur : <b>CE</b>

Avertisseur(s)

Sonore(s) : <b>Recul</b>
--------------------------

Charge maximale d'utilisation

C.M.U. (kg) : <b>10000</b>	à hauteur de levage (m) : <b>3.5</b>
----------------------------	--------------------------------------

### Équipements

Désignation : <b>Bras de fourche</b>	Vérfié : <b>Oui</b>
--------------------------------------	---------------------

Capacité (kg) : <b>5000</b>	Distance (mm) : <b>600</b>
Nombre : <b>2</b>	

Données géométriques bras de fourche

Longueur (mm) : <b>1380</b>	Largeur (mm) : <b>200</b>
Epaisseur (mm) : <b>75</b>	

### Suspentes

Suspentes

Nature : <b>CHAINE</b>	Désignation : <b>LEVEE MAT</b>
Types : <b>A MAILLE JOINTIVE</b>	

Caractéristiques

Pas (mm) : <b>31.75</b>	Type : <b>6X6</b>
-------------------------	-------------------

Nombre de suspentes : <b>2</b>
--------------------------------

### Aspects documentaires

#### Carnet de maintenance

Modification importante : <b>Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance</b>
--

### Charges et essais

Essais : <b>Essais non effectués. voir action à entreprendre.</b>
---

**Fiche N°1**

**CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A  
CONDUCTEUR PORTE**

**N° série : 736891**

**Marque : IRION**

**N° interne : JC100**

## Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques	6 Eclairage incorporé à l'appareil
Équipements	6.2b Eclairage de signalisation (code de la route)
Suspentes	6.2c Phare(s) de travail
Appareil de mesure utilisé	7 Cabine - poste de conduite
A Aspects documentaires	7.2 Constitution, fixations
A.1 Carnet de maintenance	7.5 Protection de l'opérateur (toit de sécurité)
A.2 Affichage capacité	7.6 Protection des organes mobiles accessibles depuis le poste de conduite
A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)	7.7a Ceinture de sécurité
A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation	7.7b Siège
A.9 Déclaration de conformité / Marquage CE / Epsilon	7.8a Vitrages
A.14 Notice d'instruction	7.8b Essuie-glace
A.17 Rapports de vérification	7.8c Rétrovision (miroir, caméra)
B Conduite et manoeuvre de l'équipement	8 Organes de service et de manoeuvre
1 Accès installés à demeure	8.1 Mise en marche / Arrêt normal
1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite	8.2 Interdiction d'emploi
3 Charpente	8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation
3.4 Liaisons, fixation, assemblages, articulations	8.5 Identification des organes de service
3.8 Guidages - galets - butées - chariot - patin	8.6 Retour automatique au point neutre
3.10 Mât	8.7a Avertisseur sonore
3.11 Tablier, butées	9 Suspentes, tambours, poulies, dispositifs de préhension
4 Châssis	9.1 Attaches
4.4 Organes de roulement	9.2 Dispositifs de préhension
4.5 Ossature - Contrepoids	9.4b Suspentes chaines
5 Source d'énergie	9.5 Tambours, poulies, noix, pignons, tourteaux
5.1 Dispositif de séparation générale	10 Mécanismes
5.2 Equipements, canalisations	10.1 Limiteur de vitesse
	10.5 Freins des mouvements concourant au levage
	10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
	10.12 Freins de stationnement
	10.16 Freins de translation
	11 Dispositifs de sécurité
	11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage
	11.2 Autres limiteurs de course/hors course
	12 Charges et essais
	Description et conditions d'exécution des essais

«Référentiel» CHARIOT 10