



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92150350

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | | | |
|---|---|----------------------------------|---------|----------|---------|
| Contrôle technique périodique | 26/08/2024 | 24014265 | | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | Défaillances mineures : 4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, AR, ARG, D 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/04/2019 : 89770 km / 17/06/2020 : 114569 km / 06/01/2022 : 128299 km / 04/07/2022 : 133168 km / 04/07/2023 : 145450 km | | | | |
| Contre-visite | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S084T149 | | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002 | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 084C1118 | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation | | | |
| DE-208-QT (F) | 04/04/2014 | 04/04/2014 | | | |
| Marque | Désignation commerciale | | | | |
| IVECO | 35C JPM | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre | | | |
| ZCFC359300D522854 | N1 | CTTE | | | |
| Type / CNIT | Energie | | | | |
| N10VECCT1840234 | GO | | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | 165049 | | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | |
| | | AVANT | | ARRIERE | |
| | G | D | G | D | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -2.5 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 0 % | | | 52 % | |
| Forces verticales : | | 1351 daN | | 1246 daN | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | 484 daN | 473 daN | 433 daN | | 381 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | | 13 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 484 daN | 473 daN | 433 daN | | 381 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 68 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 21 % | | | | |
| Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : | -4.0 % | | -4.0 % | | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -2.6 % | | -0.4 % | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| DE-208-QT CT:25/10/2024 | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S084T149 | | | | | |
| N° SÉRIE : ZCFC359300D522854 | | | | | |
| N° D'IMPRIMÉ : T92150350 | | | | | |
| S084T149 24014265 XXXXXXXXXX | | | | | |