



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92173689

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	25/07/2024	24013872			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD				
24/09/2024	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/11/2020 : 96991 km / 09/11/2021 : 114549 km / 04/11/2022 : 134930 km / 27/10/2023 : 146903 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084S1037					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EG-599-QG (F)	09/11/2016	09/11/2016			
Marque	Désignation commerciale				
IVECO	35C13				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
ZCFC235930D571323	N1	CTTE			
Type / CNIT	Energie				
IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
154779					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT	ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		76 %		
Forces verticales :	1405 daN		1175 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	498 daN	503 daN	399 daN	392 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %		
Forces de freinage (efficacité) :	498 daN	503 daN	399 daN	392 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.52 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	+1.2 %	-0.1 %			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EG-599-QG CT:24/09/2024					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : ZCFC235930D571323					
N° D'IMPRIMÉ : T92173689					
S084T149 S : 24/09/2024 EG-599-QG					