



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92150270

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	20/08/2024	24014185			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse D Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation D 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 1100 P007F Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/04/2021 : 61521 km / 08/04/2022 : 63976 km / 11/04/2023 : 67089 km / 11/04/2024 : 70780 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
19/10/2024					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EL-333-NN (F)	10/04/2017	10/04/2017			
Marque	Désignation commerciale				
IVECO-MULTITEL	DAILY-MULTITEL				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
ZCFC1358X05149876	N1	VASP			
Type / CNIT	Energie				
N10VCMVS0504169	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	72618				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		8 %		
Forces verticales :	1393 daN		1801 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	454 daN	459 daN	519 daN	528 daN	
Déséquilibre (<20%) :	2 %		2 %		
Forces de freinage (efficacité) :	454 daN	459 daN	519 daN	528 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	61 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.22 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1	
	1				
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-3.3 %		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EL-333-NN CT:19/10/2024					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : ZCFC1358X05149876					
N° D'IMPRIMÉ : T92150270					
S084T149 24014185 XXXXXXXXXX					