

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92150324

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 23/08/2024 24014239 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél · 0490768002

IDENTIFICATION DILVÉUICIII E

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VERICULE							
22/05/2018	03/	3/07/2006					
Désignation commerciale							
MASTER							
(VIN) (5) Catégorie internationale Genre							
320	N1	CTTE					
Type / CNIT		Energie					
UDCVK5		GO					
	Date d'immatriculation 22/05/2018 Désignatio MA (VIN) (5) Catégorie	Date d'immatriculation 22/05/2018 Désignation commerce MASTER (VIN) (5) Catégorie internation N1					

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD

4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD

Défaillances mineures :

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 17/06/2020: 215453 km / 14/08/2020: 216580 km / 26/11/2021: 220713 km / 02/05/2023 : 227241 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
227718

Document(s) présenté(s)

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

> **EX-990-LW** CT:22/10/2024

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1UDCVK536031820

N° D'IMPRIMÉ: T92150324

S084T149 24014239 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT		ARRIER	RE	
	G	ı	D G		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.1 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %		3 %		
Forces verticales :		1284 daN		1	016 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	421 daN	466 (daN 386 daN	١	394 daN	
Déséquilibre (<20%):		10 %		3 %		

466 daN

386 daN

394 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Opacité des fumées(3 m-1) C1:0.75 m-1 C2:0.82 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.0 % +2.0 %

421 daN