



N° d'imprimé : ZB02626984

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/03/2024	24000218
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Gauche)
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
12/03/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S045Z203		
(9) RAISON SOCIALE : TECHNICONTROLE		
(3) COORDONNÉES : RUE DU RELAIS PUY LA LAUDE 45120 CEPOY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 077Z7033		
NOM ET PRÉNOM : JOUSSET JEAN-BAPTISTE		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GE-679-SN (F)	17/02/2022	12/03/2002
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WJMA1VPT10C100299	N3	
Type/CNIT	Énergie	
PA1V3531D	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
343802		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Opacité des fumées (\leq à 3.00 m^{-1}) : C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale (\geq à 45%) : 59% Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 55% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 5% E2 : 6% Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18) : 21% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.5% D : -0.9% h $<$ 0.8 m
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		