



N° d'imprimé : K008394704

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 11/08/2023	N° DU PROCÈS-VERBAL 23132606
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ <b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b> 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 10/08/2024		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S076K125 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : rue du Clos Tellier Zone Rouen Multimarchandises II Sud 76800 SAINT - ETIENNE DU ROUVRAY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 027J7007 NOM ET PRÉNOM : BAHON NICOLAS SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CA-463-QQ (F)	Date d'immatriculation 24/01/2012	Date de 1ère mise en circulation 24/01/2012
Marque KRONE	Genre SRTC	Carrosserie PLSC
(1) N° dans la série du type (VIN) WKESD000000526819	(5) Catégorie internationale O4	
Type/CNIT SD27C/2EP/P		Énergie
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GJ-326-LE		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
<b>Frein de service :</b> Efficacité globale (≥ 45%) : global: 61% Efficacité par essieu : E1: 54% E2: 64% E3: 64% Déséquilibre (< 20%) : E1: 8% E2: 5% E3: 8% <b>Frein de secours :</b> Efficacité par essieu : indépendance des circuits 		

**DEKRA**  
 XXXXXXXXX  
 XXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX