



RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D 121908101

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

DATE DU CONTRÔLE

16/08/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24053063

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

**DEFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN
CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D,G

4.11.1.a.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion : ARD

4.11.1.c.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit : ARD

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse : ARD

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : ARD

6.2.9.b.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise : ARD

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D342

RAISON SOCIALE : MULTICARS

ADRESSE : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax :

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM, PRÉNOM : BOUSSENA Yassin

N° D'AGRÈMENT : 059D1659

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation Date d'immatriculation Date de 1ere

GD-289-NH 14/12/21 14/12/21

Genre Marque Type

VASP RENAULT VFFM00A16DU023D3T

N° dans la série du type Énergie

VF6VF000168224188 GO

Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale du véhicule

22057 MASTER

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

MESURES

MESURES	AVG	AvD	ArG	ArD	
-POIDS (DaN)		1610		1540	
-FREIN DE SERVICE					
Force R/R(DaN)	571	601	618	599	Efficacité:75%
Force E/E	571	601	618	599	
Déséquilibre					Av:5% Ar:4%
-FREIN DE STATIONNEMENT					Efficacité:19%
-DISSYMETRIE SUSPENSION		Av:2%	Ar:2%		
-RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	4.00				
Opacité des fumées (m-1) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10			
-FEUX DE CROISEMENT G:-3.90 D:-3.90-FEUX DE BROUILLARD G: D:					

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : BPCE LEASE AMRESEAU

Adresse : 4 B RUE EDOUARD VAILLANT
62430 SALLAUMINESDocument présenté : Photocopie du certificat
d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un
huissier de justice

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO