



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92198860

Exemplaire conservé par le centre

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | | | |
|---|--|----------------------------------|---------|----------|---------|
| Contrôle technique périodique | 23/09/2024 | 24014663 | | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | Défaillances majeures : 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 22/11/2024 | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Contre-visite | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : | S084T149 | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : | SARL VERIFAUTO | | | | |
| (3) COORDONNÉES : | 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002 | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : | 084C1118 | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation | | | |
| DE-795-TE (F) | 09/04/2014 | 09/04/2014 | | | |
| Marque | Désignation commerciale | | | | |
| IVECO | 35S11 | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre | | | |
| ZCFC357160D513693 | N1 | VASP | | | |
| Type / CNIT | Energie | | | | |
| IS35SI2AAID11A1AAA3CA2EM36 | GO | | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | | | |
| 97734 | | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : | | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| DE-795-TE CT:22/11/2024 | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC357160D513693 N° D'IMPRIMÉ : T92198860 | | | | | |
| S084T149 24014663 XXXXXXXXXX | | | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | |
| | G | AVANT | | ARRIERE | |
| | | D | G | D | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | +0.0 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 0 % | | | 4 % | |
| Forces verticales : | 1503 daN | | | 1931 daN | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | 525 daN | 488 daN | 572 daN | | 564 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8 % | | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 525 daN | 488 daN | 572 daN | | 564 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 62 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 26 % | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.8 % | | | -3.3 % | |