



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K008481055**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/11/2023	23097821
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
26/11/2024		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S060K074		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : Parc d'Activité de Vatine 283, rue de Clermont 60000 BEAUVAIS		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 060K7002		
NOM ET PRÉNOM : MAURICE REMY		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DX-458-VA (F)	01/06/2023	01/12/2015
Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	PLATEAU
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
XLRAEL3700L447073	N3	
Type/CNIT	Énergie	
L2EN3AE190ZD6ZZZEDF190AZZZZZZD7186	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
242590		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) : C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 53% Efficacité par essieu : E1: 55% E2: 52% Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 6% E2: 11% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 29% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.7% D: -0.9% h: $< 0,8 \text{ m}$	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		