



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92150567

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		09/09/2024	24014482			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Favorable		<b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 10/06/2021 : 148221 km / 05/06/2023 : 214876 km				
08/09/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 084C1118						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
EN-238-VS (F)	29/06/2017	29/06/2017				
Marque	Désignation commerciale					
PEUGEOT	3008					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF3MCBHZWHS186639	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10PGTVP048R581	GO					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
238952						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>EN-238-VS</b>  <b>CT:08/09/2026</b> </div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;"> <b>S084T149</b>  <b>24014482</b>  <b>XXXXXXXXXX</b> </div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>N° D'AGRÈMENT : S084T149</b>  <b>N° SÉRIE : VF3MCBHZWHS186639</b>  <b>N° D'IMPRIMÉ : T92150567</b> </div>						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		2 %			6 %	
<b>Forces verticales</b> :		881 daN			555 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	321 daN	318 daN	212 daN			178 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %			17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	321 daN	318 daN	212 daN			178 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.9 %		-2.2 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %		+0.8 %			