



N° d'imprimé : F062497096

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 02/09/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24024902
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 01/11/2024
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE : HDF CT
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE
59113 SECLIN 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRENOM : non renseignés N° D'AGREMENT : 062D1281 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FC-813-XQ (F)	Date d'immatriculation 14-01-2019	Date de 1ère mise en circulation 02-01-2019
Marque RENAULT	Désignation commerciale MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF6MF000661236647	(5) Catégorie internationale N1	Genre VASP
Type/CNIT N10RENC641K785	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 89553

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

Défaillances majeures

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (G,D)

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptr défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)

8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/01/2023:59349 Km / 05/01/2024:81991 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
M E S U R E S	AVG	AV	AVD	ARG	AL	ALD

Ripage (-8 à + 8 m/km)	-7.4m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	10%				7%	
Forces verticales	1588daN				1744daN	
Frein de service						
Forces de freinage	553daN	582daN	606daN		609daN	
Déséquilibre (<20%)		5%			1%	
Force de freinage (efficacité)	553daN	582daN	606daN		609daN	
Taux d'efficacité (≥50%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			22%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -1.9%	D: -1.7%				