



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92199077

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	08/10/2024	24014880			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0069				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D				
07/12/2024	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 30/04/2019 : 80046 km / 06/05/2020 : 84750 km / 12/05/2020 : 84763 km / 26/04/2021 : 89906 km / 10/06/2022 : 93676 km / 09/06/2023 : 96666 km / 12/06/2024 : 99199 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
AS-794-AR (F)	11/05/2010	11/05/2010			
Marque	Désignation commerciale				
PEUGEOT	BIP FG1 14H MEC1				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF3AA8HSCA8020126	N1	CTTE			
Type / CNIT	Energie				
AA8HSC	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
99782					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>AS-794-AR</b> <b>CT:07/12/2024</b>					
<b>S084T149</b> <b>24014880</b> <b>XXXXXXXXXX</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : VF3AA8HSCA8020126					
N° D'IMPRIMÉ : T92199077					
<b>AVANT</b>					
<b>ARRIERE</b>					
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		3 %		
Forces verticales :	778 daN		493 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	264 daN	273 daN	158 daN	158 daN	
Déséquilibre (<20%) :	4 %		0 %		
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	273 daN	158 daN	158 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	67 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C5:0.63 m-1 C6:0.43 m-1 C7:0.38 m-1 Moyenne:0.48 m-1					
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.0 %		