



N° d'imprimé : D 127044772

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24053905

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/12/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D342

(9) RAISON SOCIALE : MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059D1613

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CW-337-FK(F)

26/06/2013

26/06/2013

Marque

Désignation commerciale

IVECO

MULTITEL MT202DS

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC3571605955273

N1

VASP

Type/CNIT

Énergie

IS35SI2AAID11A1AAA3CA2EJ36MOD

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130742

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AVD, AVG

6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses : AV, C

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AVD, AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

02.05.2024: 125 658 km / 31.05.2023: 122 328 km / 01.06.2022: 116 481 km
09.06.2021: 108 305 km / 23.06.2020: 96 165 km / 13.06.2020: 95 789 km
06.06.2019: 82 264 km / 07.06.2018: 79 040 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %		11 %	
Forces verticales :	1391 daN		1887 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	544 daN	539 daN	569 daN	550 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	1 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	544 daN	539 daN	569 daN	550 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :	67 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	12 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($1.50m^{-1}$) :	C1: < 0.10		C2: < 0.10	
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :	-1.5 %		-1.9 %	