



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92243909

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/10/2024	24015209

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/12/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S084T149
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	084C1118
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DH-796-XV (F)	24/07/2014	14/03/2007
Marque	Désignation commerciale	
IVECO	35S12	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC358300D333751	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
35S12B43A37	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
164405

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**DH-796-XV**  
**CT:30/12/2024**

N° D'AGRÈMENT : S084T149  
N° SÉRIE : ZCFC358300D333751  
N° D'IMPRIMÉ : T92243909

S084T149  
24015209  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVG, AVD  
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV  
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/03/2019 : 125868 km / 15/10/2020 : 135763 km / 20/10/2020 : 135767 km / 06/10/2022 : 150819 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	4 %		3 %	
Forces verticales :	1304 daN		1555 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	517 daN	561 daN	552 daN	555 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	517 daN	561 daN	552 daN	555 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	76 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	30 %			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.4 %		+2.0 %	