


 N° d'imprimé : F062824073 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 01/10/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24025365
---	------------------------------------	---------------------------------

 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE  
 Défavorable pour défaillances majeures

 (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
 30/11/2024

 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
 Contre-visite

 IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
 N° D'AGREMENT : **S059F508**  
 (9) RAISON SOCIALE :  
 HDF CT  
 (3) COORDONNÉES :  
 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE  
  
 59113 SECLIN  
 03.20.62.83.35

 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  
 NOM ET PRENOM : non renseignés  
 N° D'AGREMENT : 059F1516  
 SIGNATURE :

 IDENTIFICATION DU VÉHICULE  
 (2) Immatriculation et pays : DL-017-FG (F)    Date d'immatriculation : 21-04-2015    Date de 1ère mise en circulation : 24-10-2014  
 Marque : CITROEN    Désignation commerciale : JUMPER  
 (1) N° dans la série du type (VIN) : VF7YATMFB12728835    (5) Catégorie internationale : N1    Genre : CTTE  
 Type/CNIT : N10CTRCT015P794    Energie : GO  
 Document(s) présenté(s)  
 Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

 (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
 132809

 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances majeures**

3.2.1.b.2. **ÉTAT DES VITRAGES** : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG,AV)

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)** : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

**Défaillances mineures**

6.1.1.g.1. **ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS** : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)

6.2.1.a.1. **ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE** : Panneau ou élément endommagé (AVG,AV,AVD,G,D,ARG,AR,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 02/10/2018:59613 Km / 02/11/2019:75848 Km / 03/11/2020:88011 Km /  
 18/03/2022:107207 Km / 16/12/2022:118454 Km / 16/01/2024:130914 Km /  
 16/05/2024:132593 Km / 05/06/2024:132690 Km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
<b>Ripage</b> (-8 à + 8 m/km)		-7.7m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤30%)		10%			6%	
<b>Forces verticales</b>		1505daN			1135daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage	552daN		560daN	391daN		382daN
Déséquilibre (<20%)		2%			3%	
Force de freinage (efficacité)	552daN		560daN	391daN		382daN
Taux d'efficacité (≥50%)				71%		
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%)				31%		
<b>Opacité des fumées</b> (0.51m <sup>-1</sup> ) C1:<0.10 C2:<0.10						
<b>Feux croisement</b> (-3.0% à -0.5%)		G:-0.3%		D:-0.3%		