



N° d'imprimé : D 127302752

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24054388

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D342

(9) RAISON SOCIALE : MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059D1698

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EF-844-FD(F)

15/09/2016

15/09/2016

Marque

Désignation commerciale

IVECO

35C13

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC235920D573435

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

188925

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVG

6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISÉ : Mauvais fonctionnement

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV

7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AVG

7.3.1.a.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Le dispositif antivol ne fonctionne pas

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

19.09.2023 : 175 455 km / 06.09.2022 : 140 281 km / 07.09.2021 : 124 996 km

10.09.2020 : 109 414 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | +5.2 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : | 1 % | | 26 % | |
| Forces verticales : | 1448 daN | | 1151 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 532 daN | 556 daN | 443 daN | 385 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 5 % | | 14 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 532 daN | 556 daN | 443 daN | 385 daN |
| Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : | 73 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : | 21 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) : | C1: < 0.10 C2: < 0.10 | | | |
| Feux de croisement (-0.5% à -3%) : | -0.9 % | | -0.8 % | |