



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92244314

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	04/12/2024	24015612			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARG 2.1.1.d.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Mouvement excessif de l'axe de sortie 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G, D  <b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	03/02/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<b>N° D'AGRÈMENT :</b> S084T149 <b>(9)RAISON SOCIALE :</b> SARL VERIFAUTO <b>(3) COORDONNÉES :</b> 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	<b>N° D'AGRÈMENT :</b> 084S1037 <b>SIGNATURE :</b>				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<b>(2) Immatriculation et pays</b> EG-950-PX (F) <b>Date d'immatriculation</b> 09/11/2016 <b>Date de 1ère mise en circulation</b> 09/11/2016 <b>Marque</b> IVECO <b>Désignation commerciale</b> 35C13 <b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> ZCFC235970D573320 <b>(5) Catégorie internationale</b> N1 <b>Genre</b> CTTE <b>Type / CNIT</b> IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A <b>Energie</b> GO <b>Document(s) présenté(s)</b> Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	173042				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<b>PROCÈS-VERBAL N° :</b> <b>DATE :</b> <b>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :</b>				
<b>EG-950-PX</b> <b>CT:03/02/2025</b>		<b>S084T149</b> <b>24015612</b> <b>XXXXXXXXXX</b>			
<b>N° D'AGRÈMENT :</b> S084T149 <b>N° SÉRIE :</b> ZCFC235970D573320 <b>N° D'IMPRIMÉ :</b> T92244314					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>
					<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		-3.5 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	9 %			41 %	
<b>Forces verticales :</b>		1416 daN			923 daN
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	503 daN	486 daN	320 daN		306 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %			5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	503 daN	486 daN	320 daN		306 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -1 %) :	-4.0 %			-2.0 %	