
N° d'imprimé : F063650331 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	14/01/2025	25026568						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse (AVG,AVD)</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)</p> <p>6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (AVG,AVD)</p> <p>8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D,ARG)</p> <p>5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)</p> <p>6.1.1.c.1. ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AV,AVD,ARG,AR,ARD)</p> <p>6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/01/2019:89107 Km / 04/08/2020:92046 Km / 19/01/2021:92835 Km / 01/02/2021:92842 Km /</p>							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ								
13/03/2025								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGREMENT : S059F508								
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT								
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE								
59113 SECLIN 03.20.62.83.35								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
NOM ET PRENOM : non renseignés								
N° D'AGREMENT : 062D1281								
SIGNATURE :								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation						
879 APL 59 (F)	08-10-2001	08-10-2001						
Marque	Désignation commerciale							
MAZDA	BONGO							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre						
JMZSD1D3210104135	N1	VASP						
Type/CNIT	Energie							
SD1D32	GO							
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
94012	M E S U R E S	AVG	AV	AVD	ARG	AR	ARD	
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.1m/km						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Dissymétrie suspension (≤30%)	5%		41%				
	Forces verticales	1155daN		1532daN				
	Frein de service	415daN		374daN		508daN		519daN
	Forces de freinage	415daN		374daN		508daN		519daN
	Déséquilibre (<20%)	10%		3%				
	Force de freinage (efficacité)	415daN		374daN		508daN		519daN
	Taux d'efficacité (≥50%)			67%				
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			31%				
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -1.2%		D: -0.3%				