

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K008964288 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 09/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S059K265 N° D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES: Route Nationale 354 Route de Bondues 59118 WAMBRECHIES (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 059K7052 N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE: IDENTIFICATION DE VÉHICULI de 1ère mise er (2) Immatriculation circulation d'immatriculation BK-211-JP (F) 26/01/2017 16/03/2011 Carrosserie Genre Marque BEN AMO RENAULT CAM (5) Catégorie internationale (1) N° dans la série du type (VIN) VF624DPA000000220 Énergie Type/CNIT 24DPA1/RL2/39E16 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

> (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 444377

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

ÉTAT DE CHARGE : En charge

Véhicule à moteur de transport de marchandises

CATÉGORIE DU VÉHICULE

(3) DATE DU CONTRÔLE 24101082 10/12/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES:

JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non 0.6.6.a.1.

conforme

PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2) 1.2.1.b.1.

GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal 6.2.10.a.1.

fixés (Essieu 3 Droite Gauche Inférieur, Essieu 1 Avant Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.57 m⁻

C1: <0.10 m- 1 C2: <0.10 m- 1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 55%

Efficacité par essieu : E1: 59% E2: 57% E3: 51% Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 36%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.2% D: -2.5% h: < 0,8 m

S059K265 A 09/12/2025 BK-211-JP