



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92359329

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		09/01/2025	25015991			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 2.6.1.a.2. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG  <b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, D 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 29/02/2020 : 120843 km / 22/02/2022 : 144801 km / 08/02/2024 : 158445 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
08/03/2025						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 084C1118						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
CG-091-EV (F)	11/06/2012	29/02/2012				
Marque	Désignation commerciale					
CITROEN	C3 PICASSO					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF7SH9HP0BT548424	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10CTRVP001X298	GO					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
164310						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CG-091-EV</b>  <b>CT:08/03/2025</b> </div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;"> <b>S084T149</b>  <b>25015991</b>  <b>XXXXXXXXXX</b> </div>						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
N° SÉRIE : VF7SH9HP0BT548424						
N° D'IMPRIMÉ : T92359329						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+6.2 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		7 %			6 %	
<b>Forces verticales</b> :		829 daN			538 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	354 daN	315 daN	211 daN			205 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	354 daN	315 daN	211 daN			205 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %				-1.6 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.3 %				-1.4 %	