



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92359251

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	03/01/2025	25015913				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380					
02/03/2025	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 01/07/2020 : 101611 km / 13/06/2022 : 130828 km / 10/06/2024 : 157829 km					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 084C1118						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
DF-860-HM (F)	29/12/2015	28/04/2014				
Marque	Désignation commerciale					
RENAULT	CAPTUR					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF12RFL1H50700929	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10RENV382C784	GO					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	165437					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		0 %			6 %	
Forces verticales :		828 daN		501 daN		
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	335 daN	299 daN	183 daN			174 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		11 %			5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	335 daN	299 daN	183 daN			174 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	74 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.32 m-1	C2:0.25 m-1	C3:0.24 m-1	Moyenne:0.27 m-1		
	1					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.1 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		-4.0 %			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>DF-860-HM</b>						
<b>CT:02/03/2025</b>						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
N° SÉRIE : VF12RFL1H50700929						
N° D'IMPRIMÉ : T92359251						
S084T149						
25015913						
XXXXXXXXXX						