

N° d'imprimé : F064578692 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/02/2025	25026914

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
10/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : <b>S059F508</b>
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE
59113 SECLIN 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 062S1345
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CY-792-ZP (F)	21-10-2020	26-09-2013
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	308	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF34C9HP0DS173845	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
4C9HP0/1	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
147186

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)** : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

**Défaillances mineures**

3.5.1.a.1. **LAVE-GLACE DU PARE-BRISE** : Mauvais fonctionnement

4.1.1.b.1. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)** : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)** : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.2.3.c.1. **PORTES ET POIGNÉES DE PORTE** : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

7.1.5.d.1. **AIRBAG** : Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 07/06/2018:42980 Km / 12/06/2020:76404 Km / 29/06/2022:114964 Km /  
 28/06/2023:129379 Km / 03/07/2024:138630 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
<b>Ripage (-8 à + 8 m/km)</b>		-0.1m/km				
<b>Dissymétrie suspension (≤30%)</b>		2%			4%	
<b>Forces verticales</b>		857daN			516daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage	273daN		254daN	172daN		188daN
Déséquilibre (<20%)		7%			9%	
Force de freinage (efficacité)	273daN		254daN	172daN		188daN
Taux d'efficacité (≥50%)				64%		
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%)				26%		
<b>Opacité des fumées (1.50m<sup>-1</sup>)</b> C1:<0.10 C2:<0.10						
<b>Feux croisement (-3.0% à -1.0%)</b>		G:-1.6%		D:-0.5%		
<b>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)</b>		G:-4.0%		D:-0.2%		