



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92347672

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		20/02/2025		25016555	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>			
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 30/10/2019 : 37069 km / 04/10/2021 : 50949 km			
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>					
19/04/2025					
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>					
Contre-visite					
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DA-047-LZ (F)		15/11/2013		15/11/2013	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SCZMZ0DW656383		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRV008D634		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>					
81292					
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>		<b>ARRIERE</b>	
		<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		-6.3 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤30%) :</b>		2 %		7 %	
<b>Forces verticales :</b>		663 daN		446 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :		269 daN	247 daN	174 daN	178 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		269 daN	247 daN	174 daN	178 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		78 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :		21 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
				Lambda (0.97 à 1.03) : 1.027	
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-1.8 %	
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>DA-047-LZ</b>					
<b>CT:19/04/2025</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149		S084T149			
N° SÉRIE : VF7SCZMZ0DW656383		25016555			
N° D'IMPRIMÉ : T92347672		XXXXXXXXXX			