



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92347707

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		24/02/2025		25016589			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures			<p>Défaillances majeures :</p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée AR</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, G, AR, D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AV, D 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/11/2020 : 79642 km / 26/11/2021 : 103563 km / 05/12/2022 : 141999 km / 06/12/2023 : 157547 km / 05/12/2024 : 168762 km</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
23/04/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S084T149							
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO							
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 084C1118							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation			
EG-921-TB (F)		16/11/2016		16/11/2016			
Marque		Désignation commerciale					
IVECO		35C13					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre			
ZCFC2359105117758		N1		CTTE			
Type / CNIT		Energie					
IS35C12AAID11A1ABD5EA3EJ66A		GO					
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
168779							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> EG-921-TB CT:23/04/2025 </div>							
N° D'AGRÈMENT : S084T149		S084T149 25016589 XXXXXXXXXX					
N° SÉRIE : ZCFC2359105117758							
N° D'IMPRIMÉ : T92347707							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :			0 %			31 %	
Forces verticales :			1429 daN			1118 daN	
Frein de service							
Forces de freinage :	598 daN		573 daN		388 daN		386 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %			1 %		
Forces de freinage (efficacité) :	598 daN		573 daN		388 daN		386 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	76 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %						
Émissions à l'échappement							
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1							
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :		-1.1 %				-2.1 %	