



N° d'imprimé :

F064622862 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE:

HDF CT (3) COORDONNÉES:

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGREMENT: 062S1345

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FJ-520-HV (F)

00-00-0000

19-03-2004

Marque

FORD

FOCUS

(5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN) WF0AXXGCDA4A47575

VP

M1

Énergie

Type/CNIT

GO

MFD52C2ST544

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

193295

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE 26/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25027537

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<< SUITE DU PROCES-VERBAL No 25027537 >>

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)

3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré (ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD,ARG,ARD)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (G,D)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

> Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

<< ATTENTION, CE PROCES-VERBAL CONTIENT 2 PAGES >>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES