

N° d'imprimé : F064622613 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 11/03/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25027309
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances critiques	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
---	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 11/03/2025
--


NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S059F508 (9) RAISON SOCIALE : HDF CT (3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGREMENT : 062S1345 SIGNATURE : 
--

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FT-647-EM (F)	Date d'immatriculation 05-10-2020	Date de 1ère mise en circulation 05-10-2020
Marque RENAULT	Désignation commerciale TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1FL000365801758	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10RENTA740685	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		

<< SUITE DU PROCES-VERBAL No 25027309 >>
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,ARG,ARD)
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARG)
 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/09/2024:99838 Km /
 << ATTENTION, CE PROCES-VERBAL CONTIENT 2 PAGES >>



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 104316

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--