



N° d'imprimé : F064622878 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/03/2025	25027552	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG,AVD) 6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés (C) 6.2.8.b.2. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs (AR) Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,ARG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
26/05/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S059F508				
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT				
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE				
59113 SECLIN 03.20.62.83.35				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGREMENT : 062S1345				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
FV-816-JG (F)	22-02-2023	26-11-2020		
Marque	Désignation commerciale			
IVECO	35C14			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
ZCFCH35A005364651	N1	CTTE		
Type/CNIT	Énergie			
N10VECCTHC7V708	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
263566				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
M E S U R E S Avg Av AvD ArG Ar ArD				
Ripage (-8 à + 8 m/km) +12.9m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%) 1% 0%				
Forces verticales 1423daN 1051daN				
Frein de service				
Forces de freinage 468daN 444daN 302daN 292daN				
Déséquilibre (<20%) 6% 4%				
Force de freinage (efficacité) 468daN 444daN 302daN 292daN				
Taux d'efficacité (≥50%) 60%				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) 24%				
Opacité des fumées (0.52m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10				
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.8% D:-2.5%				
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.1% D:+0.2%				