

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001374655

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER


| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE Contrôle volontaire complet | DATE DU CONTRÔLE 26/02/2025 | N° DU PROCÈS-VERBAL 6438 |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508
 RAISON SOCIAL :
 HDF CT
 ADRESSE : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

 59213 SECLIN
 03.20.62.83.35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 052S1345
 SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° Immatriculation | Date C.I. | Date 1ere circulation |
| GK-641-NX | 16-11-2022 | 16-11-2022 |
| Genre | Marque | Type |
| CTTE | RENAULT | ABSENT |
| N° de série dans la série du type | | Energie |
| VF1VAC00269762459 | | GO |
| Kilométrage au compteur | Désignation commerciale | |
| 90391 | MASTER | |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE MERCIER
 ADRESSE 71 AVN DE FLANDRE

 59700 MARCQ EN BAROEUL

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.
 En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

3.2.1.a.2. **ÉTAT DES VITRAGES** : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AVD)

4.2.1.a.2. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)** : Source lumineuse défectueuse (G,D,ARD)

4.3.1.a.2. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)** : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)

6.1.7.g.2. **TRANSMISSION** : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)

6.2.10.a.2 **GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS** : Manquants, fissurés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (AVD)

8.2.22.c.2 **OPACITÉ** : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P20BE

Défaillances mineures

1.1.13.a.1 **GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS** : Usure importante (ARG,ARD)

1.1.13.d.1 **GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS** : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVG)

3.5.1.a.1. **LAVE-GLACE DU PARE-BRISE** : Mauvais fonctionnement

6.2.1.a.1. **ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE** : Panneau ou élément endommagé (ARG,ARD)

8.2.22.a.1 **OPACITÉ** : Mesures d'opacité légèrement instables

Document(s) présenté(s)
 Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|--|----------|----------|----------|---------|----|------|
| Frein de service | | | | | | |
| Déséquilibre | | 3 | | | 17 | |
| Force | 487 | | 501 | 348 | | 290 |
| Force roue/roue | 487 | | 501 | 348 | | 290 |
| Taux | | | | 71 | | |
| Frein de stat. | | | | | | |
| Force | 334 | | | | | 285 |
| Taux | | | 27 | | | |
| Pesée du véhicule | | 1411 | 2271 | 860 | | |
| Suspension | | | | | | |
| Efficacité | 68 | | 63 | 88 | | 88 |
| Dissymétrie | | 7 | | | 0 | |
| Dérive | -7.3 | | | | | |
| Feux de croisement | -1.0 | | | | | -0.9 |
| Opacité des fumées (=0.50m ⁻²) | C5:<0.10 | C6:<0.10 | C7:<0.10 | Moyenne | | |

